

Terméskő burkolatú rézsű felújítása

Több alkalommal is volt módunk terméskő burkolatok felújítását elvégezni. Ennek bemutatására egy olyan munkát választottunk, melyek fotói jól illusztrálják a feladatul kapott munka folyamatát, előzményét és végeredményét.:



A terméskő falazatból ember magasságú gyomnövényzet, és nád nőtt ki. Maga a burkolat egyáltalán nem látszott.

Először a falazatot kellett kiszabadítani a gyomok alól, hogy láthatóvá váljon a munkafelület.





A gyomtalanítás után a felület teljes tisztítása, és a tönkrement fugázó anyag eltávolítása következett.

A kövek közül annyi talajt, illetve elöregedett régi fugázó anyagot kellett eltávolítani, hogy az új kötőanyag hosszútávon megbízható állékonyságot biztosítson.



A munka végétével összefüggő szilárd burkolat képződött, amely megakadályozza a növényzet felszínre jutását.